

太陽光発電用部品一覧



TPCB-4
PVコネクター



TPCB-6
インバーターコネクター



TPCB-8
分岐コネクター



オープンツール




PV
ケーブル



延長ケーブル


コネクター接続互換表

コネクター接続互換表					
タイプ	MC	Yukita	SMK	SMK	SMK
	MC 4	YS-254 / 255	PV-03	PV-02	Panel Connector
					
弊社オス	○	○	○	○	○
弊社メス	○	○	○	○	○
タイプ	Hosiden	Weidmüller	Amphenol	Tyco	Kitani
	HSC2009 / 2010	WM-4	H4 Solar Connector	Solar Connector	KTN-PVC1P-FA
					
弊社オス	○	○	○	×	×
弊社メス	○	○	○	×	×


◆ パッキン組立方法 (ケーブルパッキン + クランパー)



◆ コネクター組立方法 (オス): [ボディ + パッキン + キャップ]





◆ コネクター組立方法 (メス): [ボディ + パッキン + キャップ]



TPCB-6 インバーターコネクタの組立方法

- ◆ コネクタ組立方法 (オス): { ボディ + パッキン + スクリュー }



- ◆ コネクタ組立方法 (メス): { ボディ + パッキン + スクリュー }

